REPORTE DE MUESTREO DE CLORACIÓN
JULIO A SEPTIEMBRE
2026

16-07-2026


Se tomó una muestra de cloro de agua potable en calle Guadalupe , obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.












21-07-2026

Se cambio Válvula de inyección de cloro en el tren de descarga del pozo Santa Martha.









23-07-2026

Se dio mantenimiento al cabezal de la bomba de inyección del pozo Santa Martha por parte del personal de la COEPRIST.














23-07-2026


Se tomó una muestra de cloro de agua potable en camino al pozo San Antonio , obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.













27-07-2026

Se tomó una muestra de cloro de agua potable calle Zaragoza, obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.









Reporte de Actividades de la DAPAMC

04-08-2026

Se suministro hipoclorito de sodio al pozo de Santa Martha para clorar el agua potable de la Cabecera Municipal.










04-08-2026

Se suministro hipoclorito de sodio al pozo de San Antonio para clorar el agua potable de la Cabecera Municipal.










05-08-2026

Se tomó una muestra de cloro de agua potable calle Ignacio Zaragoza, obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.








18-08-2026

Se tomó una muestra de cloro de agua potable en el calle Guillermo Prieto, obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.









25-08-2026

Se verifico que el sistema de cloración del pozo Santa Martha este trabajando adecuadamente y se corrigió una fuga en el inyector de cloro .






11-09-2026

Se tomó una muestra de cloro de agua potable en el la escuela Patria y Libertad en calle Ignacio Zaragoza, obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.









Se suministra cloro para el pozo de agua potable Santa Martha y revisión de equipo de cloración.
















25-09-2026

Se tomó una muestra de cloro de agua potable calle Ignacio Zaragoza, obteniendo un resultado de 1.0 dentro del parámetro permisible.







